

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04189	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7147774		
乗員 3人	走行距離 66,786 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/5 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック4対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,キセノンライト,ドラレコ,DPD,HSA
-------------------------------------------------

外寸(長さ) 8,470 mm	外寸(幅) 2,250 mm	外寸(高さ) 3,020 mm
内寸(長さ) 5,570 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 245/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済み)	車輛状態 ・クレーンポスト凹み ・ヘッダーパネル一部割れ ・クレーンワイヤーキンク
---------------------------	----------------------------------------------------

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。