

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04197	車名 ファイター	形状 家畜運搬車 アルミブロック ベッド付 増トン			
初年度 令和元年05月	型式 2DG-FQ62F	車体番号 FQ62F-600630			
乗員 2人	走行距離 515,425 km	最大積載量 10,800 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和8年06月02日	
上物 2019/5 山田車体 造りボデー アオリ加工パー付 荷台ゲート3つ付 床、鳥居縞アルミ 鳥居ツールBOX付、加工 床水抜き穴、溝有 サイドバンパー、ツールBOX、リアフェンダーステンレス					

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps	
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,キセノンライト,ドラレコ,DPF,EZGO,デフロック (メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー					
---	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 11,060 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,320 mm	
内寸(長さ) 8,700 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 700mm リアアオリ500 mm	

フロントタイヤサイズ 255/70R22.5	リアタイヤサイズ 245/70R19.5
---------------------------	-------------------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り


フロントガラス※ 飛び石有
------------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 第1メンバー凹み 左Fフレームフック部凹み	車輛状態 ・キャブ傾き ・幌破れ、補修跡 ・一部支柱切れ

**GROOWAVE**  
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。