

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04223	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付		
初年度 令和4年02月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-126410		
乗員 2人	走行距離 220,602 km	最大積載量 1,700 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年3月10日
上物 2010/10 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2021 ヤマダボデー 造りボデー 3方開 丸かんフック2対 引出しフック4対 鳥居縞アルミ 鳥居ツールBOX2個付 精工ラック Sバンパー、リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ, LEDヘッドライト, ドラレコ, シートヒーター PR, VSC, 車線逸脱警報, スキャンングルーズ, プリクラッシュセーフティー (PCS) (メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー、ホイール、ミラー、ステップスカート、サイドパネル(下部)


外寸(長さ) 8,540 mm	外寸(幅) 2,410 mm	外寸(高さ) 3,050 mm
内寸(長さ) 5,540 mm	内寸(幅) 2,240 mm	内寸(高さ) 800 mm

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有 運転席ガラス割れ1cm

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内側傷凹み ・クレーンワイヤーキンク



タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319