

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No G-04233	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成18年12月	型式 PB-XZU354E	車体番号 XZU354-1000620		
乗員 3人	走行距離 81,743 km	最大積載量 600 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2006/12 アイチ SN15B 電工仕様 作業床高さ14.6m 絶縁バケツ200kg サブバッテリー ウインチ アースリール アワメーター8849h 活線作業用装置付(2006/11 アイチ 耐電圧13.8KV)				
シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ,DPR, ESスタート				

外寸(長さ) 5,600 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 3,400 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	8		
フロント 205/80R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷凹み ・右2つエアコン吹出口破損 ・サブバッテリー作動未確認 ・上物カバー各所割れ ・ウインチワイヤーフック欠

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。