

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04282	車名 レンジャー	形状 コンクリートミキサー車 増トン ベッド付 2デフ		
初年度 平成27年01月	型式 LDG-GK8JKAA	車体番号 GK8JKA-10500		
乗員 2人	走行距離 187,973 km	最大積載量 11,000 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 令和9年3月17日
上物 2014/11 カヤバ MR4550 ドラム容量8.9立米 最大混合容量4.5立米 電動スランプガード 水タンク 水ポンプ				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 スペアキー, キセノンライト, DPR, ESスタート

外寸(長さ) 7,630 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,660 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	8		2	5	5	5		スペア	2		
	5	5																							
	5	5	5	8																					
	2	5	5	5																					
	スペア	2																							
フロント 225/70R22.5	リア 265/70R19.5																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・上物各所コンクリ付着 ・右テールランプレンズヒビ
--------------	--------------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。