

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04287	車名 プロフィア	形状 アルミウイング リアエアサス 4軸低床		
初年度 令和2年11月	型式 2DG-FW1AHG	車体番号 FW1AH-114311		
乗員 2人	走行距離 556,928 km	最大積載量 13,400 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 抹消
上物 2020/8 トレクス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック9対 センターローラー 精工ラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス				

シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青/白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スベアキー,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, ブリクラッシュセーフティ (PCS), 運転席シートヒーター
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,590 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2610mm 門口2590 mm

タイヤ状態(分山)	8	2		
	2	5		
	5	5	要交換	5
	2	2	2	2
	スベア	5	欠	
フロント 245/70R19.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小 パワステ音小	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
---------------------------------------	-------------------------

フレーム状態 フレーム内側錆	車輛状態 ・キャプチルトレバー1部カバー開かない ・右サイドマーカー1ケ不灯、左2ケ不灯 ・エア漏れ小 ・左リアウインカーレンズ割れ
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。