

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04298	車名 エルフ	形状 プレスパッカー		
初年度 平成29年12月	型式 TFG-NMR82ZAN	車体番号 NMR82-7001867		
乗員 3人	走行距離 112,104 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,570 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 極東開発 GB42-27-S 汚水タンク 4.2立米 助手席スライドドア				

シフト F5	原動機 4HV1	ICターボ 有	燃料 CNG	馬力 150-ps
車体色 白/青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ,HSA
--

外寸(長さ) 5,320 mm	外寸(幅) 1,850 mm	外寸(高さ) 2,290 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>		2	要交換							5	5	5						スペア	10	
	2	要交換																		
	5	5	5																	
	スペア	10																		
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷凹み ・看板消し塗装

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。