

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No G-04311	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド ハイルフ リアエアサス		
初年度 平成30年01月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-102306		
乗員 2人	走行距離 289,106 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/12 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス				
シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
ETC1.0,バックカメラ,EDヘッドライト,エアサスコントローラー,ナビ,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ,プリクラッシュセーフティー(PCGS) (メッキ)グリル、ミラー、Fバンパー(一部)、ステップスカート				

外寸(長さ) 8,670 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,500 mm
内寸(長さ) 6,270 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2480mm 門口2360 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	8
	スペア	8	
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 リアクランクシールオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・アオリ内切れ穴、テープ補修 ・左ウイング側ステー曲り ・左窓ウェザーストリップ取付不良

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。