

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04354	車名 ダイナ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイドロング 高床		
初年度 令和2年07月	型式 2RG-XZU710	車体番号 XZU710-0030201		
乗員 3人	走行距離 60,368 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 床鉄 鳥居鉄板張り 精工ラック				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ, DPR,VSC,車線逸脱警報,プリクラッシュセーフティ (PCS)
-------	--

外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 1,990 mm	外寸(高さ) 2,650 mm
内寸(長さ) 3,600 mm	内寸(幅) 1,900 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									8	8	8	8							スペア	10		
	5	5																								
	8	8	8	8																						
	スペア	10																								
フロント 205/85R16	リア //																									

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンインテーク部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
---------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆小 リアNO1クロスメンバー曲り	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み
----------------------------------	--------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。