

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04373	車名 レンジャー	形状 タンク車		
初年度 平成29年06月	型式 TKG-FC9JEA	車体番号 FC9JEA-12688		
乗員 3人	走行距離 299,315 km	最大積載量 3,120 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2016/12 極東開発 LS04-30 最大数量3.9KL 2室(2.9KL+1KL) 第2石油類(軽油・灯油) 電動ツインホースリール 給油ガン2個 アナログメーター2個 タンク書類なし				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, キセノンライト, ドラレコ, DPR, ESスタート
--

外寸(長さ) 6,300 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,400 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>要交換</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	要交換	□	
8	8															
8	8	8	8													
□	□	□	□													
スペア	要交換	□														
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 Fガラス中央部割れ1cm
------------------------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンプレ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左Fビラー凹み ・リアフェンダー凹み ・左テールランプレンズ割れ

# GROOVAVE

## Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。