

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04396	車名 フォワード	形状 木平		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7092765		
乗員 2人	走行距離 48,820 km	最大積載量 4,100 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対 リアアオリロープ穴2ヶ				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			


その他装備 DPD,HSA,キーレス,キセノンライト,ETC

外寸(長さ) 8,180 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 2,550 mm
内寸(長さ) 6,210 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	5	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	5	□																		
フロント 225/80R17.5	リア 225/80R17.5																			

キャブ内部	
汚れ	少
シート破れ	無

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバック傷 ・ヘッダーパネル曲り ・キーレス不良
--------------	---

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。