

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04405	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド超ロング フルフラットロー
初年度 平成28年03月	型式 TKG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7011072
乗員 2人	走行距離 338,044 km	最大積載量 3,800 kg
		排気量 2,990 cc
		車検期限 抹消
上物 2016/1 菱重 TDJS35A-L2M -30°C設定 エバハウス 2016/2 日本フルハーフ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 断熱55mm 2015/12 新明和 格納ゲート 1t		

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, DPD, HSA

外寸(長さ) 6,990 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,250 mm
内寸(長さ) 5,030 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 2130 地上高950 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スペア	10			
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輻状態 ・荷箱内パネル傷凹み、切れ穴 ・P/G、3つ折りロック不良 ・リアフェンダー凹み ・看板跡 ・キーレス不良 外気温12°C スタート12.9°C→3h -11.8°C
--------------	--

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。