

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04409	車名 レンジャー	形状 穴掘建柱車		
初年度 平成28年08月	型式 TKG-FC9JGAP	車体番号 FC9JGA-11500		
乗員 2人	走行距離 55,280 km	最大積載量 200 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年09月05日
上物 2016/7 アイチ D70A 吊上荷重2950kg 3段ブーム オーガ トップシート アースリール アタッチメント油圧取出口 キャブバックステップ アワメーター2569h				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,DPR, ESスタート

外寸(長さ) 7,450 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 3,310 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スペア	10			
フロント 215/70R17.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済) 左リアフレームフック部凹み	車輛状態 ・ブーム先カバー凹み ・アウトリガー格納時ジャダー有 ・過巻不良 ・右リアウインカーレンズ割れ
---	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。