

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04424	車名 フォワード	形状 アームロール		
初年度 令和6年08月	型式 2RG-FRR90S4	車体番号 FRR90-7206142		
乗員 3人	走行距離 44,361 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年08月19日
上物 2024/6 新明和 CCA44-31N ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ドラレコ(SD欠)PD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	2	8	2	要交換
	要交換	要交換		
	要交換		要交換	
	要交換			
	スペア	要交換		
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ブリクラッシュランプ点灯(ユーザー価格は修理後の価格) ・キャブバックパネル傷 ・反射板取付部凹み ・サイドバンパー、リアフェンダー取付部凹み(サブフレーム)
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。