

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表


管理No G-04429	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成27年05月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7075997		
乗員 3人	走行距離 65,522 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/5 タダノ ZE304H フックイン ラジコン 3方開 丸かんフック5対 精工ラック				
シフト スーマーFX	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, DPD, HSA				

外寸(長さ) 8,170 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 5,400 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 390mm 床面地上高1050 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	8	8	8
	スペア	5	
フロント 225/90R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 ミッション下部エンジン側付け根オイルしみ小
フレーム状態 クロスメンバー錆 リアNO3クロスメンバー補修跡	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・床板割れ小 ・ヘッダーパネル裏割れ

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。