

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04441	車名 キャンター	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイド超ロング 高床		
初年度 令和2年01月	型式 2PG-FEB80	車体番号 FEB80-580210		
乗員 3人	走行距離 45,277 km	最大積載量 3,350 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/11 タダノ ZX294HRSA フックイン ラジコン 3方開 精工ラック				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, ラジコ ,DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
--

外寸(長さ) 6,830 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,790 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 360 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		5								8	8	8	8							スベア	欠		
	8		5																						
	8	8	8	8																					
	スベア	欠																							
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ボデー塗装跡 ・右アオリ内板補修跡 ・床板削れ ・サイドマーカー全不灯
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。