

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04454	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成24年01月	型式 SKG-XZU600E	車体番号 XZU600-0001390		
乗員 3人	走行距離 19,321 km	最大積載量 100 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2011/12 タダノ AT-121TG 作業床高さ11.9m バケット200kg(定員2名) アワメーター3244h				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 スペアキー, アイドリングストップ, DPR, ESスタート

外寸(長さ) 4,500 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	10	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・バケット横カバー部凹み ・リアナンバーステー曲り
--------------	---



※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。