

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04459	車名 エルフ	形状 2.6t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成30年01月	型式 TPG-NKR85AR	車体番号 NKR85-7068352		
乗員 3人	走行距離 29,370 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2017/12 タダノ ZE263MH フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴2対 丸かんフック2対 精工ラック				

シフト スムーサー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,キーレス, ASR, DPD, HSA ,ドラレコ(SD欠)
--

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,720 mm
内寸(長さ) 3,730 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 380mm 床面地上高990 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・キャブバックパネル傷 ・ヘッダーパネル割れ ・アオリ内板割れ
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。