

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04461	車名 レンジャー	形状 5台積キャリアカー ベッド付 増トン 2デフ 亀の子キャブ		
初年度 平成27年02月	型式 LDG-GK8JWAA	車体番号 GK8JWA-10393		
乗員 2人	走行距離 729,916 km	最大積載量 9,200 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消
上物 2015/2 細谷車体 歩み板後方床下収納				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,スベアキー,アイドリングストップ,リターダ,キセノンライト,ドラレコ,DPR,ESスタート,スキャンニングクルーズ (メッキ)Fバンパー、ミラーカバー

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,640 mm
内寸(長さ) 9,670 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
	8	8	8	8
スベア	8	8		
フロント 275/70R22.5	リア 245/70R19.5			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 5速ギア鳴り
-----------------------------	----------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左右支柱1本目補修跡 ・上物フロア横根太1本目補修跡 ・上段先頭部横根太亀裂 ・一部ワイヤーローラー割れ ・右ヘッドライト不灯
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。