

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04463	車名 デュトロ	形状 ボトルカー 標準ロング 全低床		
初年度 平成29年03月	型式 TKG-XZU655M	車体番号 XZU655-0007109		
乗員 3人	走行距離 131,812 km	最大積載量 2,900 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2016/10 キタムラ リア跳ね上げ扉				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アイドリングストップ, DPR, VSC, ドラレコ(SD欠)
--

外寸(長さ) 6,710 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スペア	5		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スペア	5																							
フロント 205/70R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 ミッション左側面オイル滲み小
--------------	------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷
--------------	------------------

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。