

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04473	車名 レンジャー	形状 アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付 リアエアサス ハイルーフ		
初年度 平成29年06月	型式 TKG-FD7JLAG	車体番号 FD7JLA-23724		
乗員 2人	走行距離 451,723 km	最大積載量 2,250 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2017/6 日本フルハーフ ゲート蓋 引出しフック6対 ラッシング2段 システムフロアー 精エラック 2017/3 新明和 マルチゲート 庫内リモコン				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キセノンライト, ナビ, DPR, ESスタート

外寸(長さ) 8,720 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,560 mm
内寸(長さ) 6,295 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2,470 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	10	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス
飛び石有 運転席側割れ 1cm未満



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン、インタークーラーホース部オイルしみ ヘッドカバーブローパイホース取付部オイルしみ	ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツ前側切れ
--	------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱内一部割れ穴
--------------	------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。