

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表


管理No G-04486	車名 クオン	形状 2.9t吊3段クレーン アルミブロック 3軸高床 リアエアサス		
初年度 平成26年03月	型式 QKG-CD5ZA	車体番号 CD5ZA-11783		
乗員 2人	走行距離 230,838 km	最大積載量 13,200 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2013/12 ユニック URU503Nフックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開 引出しフック12対 スタンション5対(スタンション8本有) 精工ラック リアフェンダーステンレス				
シフト エスコットV(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 グリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スベアキー,キセノンライト,ASR,エアサスコントローラー, ドラレコ,EHS,UDPC,スーパーPMクリーナー,トラフィックアイクルーズ				

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,530 mm
内寸(長さ) 8,860 mm	内寸(幅) 2,370 mm	内寸(高さ) 400mm 床面地上高1270 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	5	5	5
	2	2	2
	スベア	10	
フロント 295/80R22.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジン後方オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床板各所割れ ・過巻センサー不良 ・クレーンワイヤーキンク

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。