

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04487	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成31年03月	型式 TKG-XZU722M	車体番号 XZU722-0004512		
乗員 3人	走行距離 315,615 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2019/3 東プレ XV42LOC-T -30°C設定 エバハウス 2019/3 東プレ リア観音扉 左スライドドア ラッシング2段 システムフロアー 断熱(サイド50mm、リア75mm) 2019/2 新明和 格納ゲート 1t 箱内リモコン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
ETC2.0, アイドリングストップ, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティ (PCS)

外寸(長さ) 7,430 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 5,280 mm	内寸(幅) 2,040 mm	内寸(高さ) 1,950 mm

タイヤ状態(分山)			
5	5		
5	5	5	5
スペア 10			
フロント 225/80R17.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み、割れ穴小 ・キャブバックパネル凹み 外気温21°C スタート 23°C→4h -24°C

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。