

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04494	車名 エルフ	形状 プレスパッカー		
初年度 平成30年11月	型式 TPG-NMR85AN	車体番号 NMR85-7041198		
乗員 3人	走行距離 83,325 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年05月07日
上物 2017/3 極東開発 GB42-27-S プレス式 4.2立米 汚水タンク				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR, ドラレコ, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 5,300 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 2,280 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スペア	欠		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スペア	欠																							
フロント 195/85R16	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・右テールレンズカバー部割れ ・排出板シリンダーオイル滲み

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。