

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04496	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 ワイドロング 高床		
初年度 平成31年02月	型式 TPG-XZU712M	車体番号 XZU712-0005094		
乗員 3人	走行距離 549,508 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 東ブレ XV32LOC-M -30℃設定 エバハウス 2019/1 東ブレ 両側サイドドア リア3枚観音扉 ラッシング2段 システムフロアー 断熱(スライドドア55mm) 仕切り板(取り外し可)				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, スペアキー, スマートキー, アイドリングストップ, キセノンライト, DPR, VSC, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, プリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 6,670 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 3,140 mm
内寸(長さ) 4,600 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,060 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
	スペア	10		
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ・エンジンブレ小 ・エンジンオイル滲み ・ターボパイプオイル漏れ	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・リア扉内側切れ穴 ・箱看板跡 ・荷箱内パネル傷凹み ・ルームライトカバー欠
--------------	---

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。