

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04498	車名 ファイター	形状 プレスパッカー 増トン		
初年度 平成29年03月	型式 QKG-FK72FZ	車体番号 FK72FZ-593016		
乗員 2人	走行距離 210,837 km	最大積載量 6,800 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2017/2 新明和 GT088-5733PN プレス式 G-PX 8.2立米 連続スイッチ 汚水タンク ペーパー仕様				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 オレンジ	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, DPR
----------------------------

外寸(長さ) 6,420 mm	外寸(幅) 2,290 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	□	□	□	□	スペア	欠	□	
8	8															
8	8	8	8													
□	□	□	□													
スペア	欠	□														
フロント 265/70R19.5	リア //															

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 シフトノブ動き固い
フレーム状態 フレーム所々錆小、塗装跡	車輛状態 ・エア漏れ ・汚水タンク凹み ・上物各所傷

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。