

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04532	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド超ロング 高床		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7011073		
乗員 2人	走行距離 325,205 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/2 菱重 -30°C設定 エバハウス 2016/3 日本フルハーフ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床ステンレス 断熱55mm(ドア) 2016/1 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, LEDヘッドライト, ASR,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,990 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ) 5,030 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,140 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	8		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	8																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 左側割れ有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
---------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・看板跡 ・AC冷え弱い ・リア扉内側90度ストッパー部剥がれ
--------------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。