

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04535	車名 キャンター	形状 低温冷凍車 10尺 全低床		
初年度 令和8年01月	型式 2RG-FBAV0	車体番号 FBAV0-620215		
乗員 3人	走行距離 60 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和10年1月13日
上物 2025/12 東プレ XV22L エバハウス -30°C設定 2025/12 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング1段 床ステンレス 断熱75mm(ドア)				

シフト F5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, スマートキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
--

外寸(長さ) 4,930 mm	外寸(幅) 1,870 mm	外寸(高さ) 2,830 mm
内寸(長さ) 3,060 mm	内寸(幅) 1,690 mm	内寸(高さ) 1,770 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 205/75R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・未使用車 ・液晶メーター 外気温16°C スタート -0.5°C→1h -25°C
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。