

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04554	車名 キャンター	形状 2.6t吊4段クレーン アルミブロック ワイド超ロング 全低床		
初年度 令和7年12月	型式 2RG-FEB80	車体番号 FEB80-620065		
乗員 3人	走行距離 287 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年12月24日
上物 2021/11 ユニック URG264 フックイン ラジコン 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, スペアキー, スマートキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ラジオ, DPF, ESP
--

外寸(長さ) 6,830 mm	外寸(幅) 2,060 mm	外寸(高さ) 2,700 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 215/70R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・未使用車 ・液晶メーター
--------------	--------------------------

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。