

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04565	車名 デュトロ	形状 巻込みパッカー ワイドセミロング		
初年度 平成27年10月	型式 TKG-XZU700M	車体番号 XZU700-0004909		
乗員 3人	走行距離 101,321 km	最大積載量 2,700 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2015/7 新明和 GR054-1634WC 巻込み式 5.6立米 汚水タンク 低騒音				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 青/ベージュ	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			


その他装備 スペアキー, アイドリングストップ, DPR, VSC, ESスタート, ブレーキロック

外寸(長さ) 5,860 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,330 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	5									8	8	8	8							スペア	欠		
	2	5																							
	8	8	8	8																					
	スペア	欠																							
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・押込み板傷凹み、パッチ当て補修 ・看板消し塗装

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。