

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04566	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド ハイルーフ		
初年度 平成26年12月	型式 TKG-FD7JPAА	車体番号 FD7JPA-10767		
乗員 2人	走行距離 585,868 km	最大積載量 900 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 令和9年01月15日
上物 リア観音扉 ラッシング2段 引き出しフック7対 床上げ加工(床鉄) 精工ラック 【鋼ステンレス】防雪板、ウイングカバー、Fパネル裏、燃料タンク、リア観音 【ステンレス】各ヒンジ、精工ラック、ガセット、支柱、丸棒、門口、ハンマーロック、ロックロッド、リアフェンダー、Sバンパー、ツールBOX、Fパネル				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 紫	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト,DPR,ESスタート,スキャンニングクルーズ,ナンバー字光式(メッキ)コーナー、グリル、フェンダーガーニッシュ、ステップスカート、フリップ、カウルトップ、ホイール

外寸(長さ) 9,730 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,720 mm
内寸(長さ) 7,330 mm	内寸(幅) 2,380 mm	内寸(高さ) 2460mm 門口2370mm 床面地上高1110 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2									5	2	2	5						スペア	2			
	2	2																							
	5	2	2	5																					
スペア	2																								
フロント 225/90R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブロック後方オイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツF側破れ
---	------------------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。