

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04581	車名 エルフ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイドロング フルフラットロー		
初年度 平成28年04月	型式 TPG-NPR85AR	車体番号 NPR85-7059587		
乗員 3人	走行距離 65,316 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/2 タダノ ZE294MH フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 丸かんフック2対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ASR, ナビ,DPD, HSA
---

外寸(長さ) 6,140 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 3,580 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">□</td> </tr> </table>	5	5	5	5	□	□	□	□	5	5	5	5	□	□	□	□	スペア	8	□	□
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア	8	□	□																	
フロント 215/70R17.5	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好、塗装跡	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・左リアピラーアウター凹み小 ・床板前方割れ、浮き

# GROOVAVE

## Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。