

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04629	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 エアサス 増トン		
初年度 令和元年07月	型式 2PG-FTR90V2	車体番号 FTR90-7010314		
乗員 2人	走行距離 166,774 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年10月20日
上物 2019/9 タダノ ZX364HRSA フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 小平 引出しフック12対 ロープ穴5対 スタンションホール2対 ヘッダーパネル、アオリ上部編アルミ 鳥居加工物(ツールBOX2個付) 精エラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備
ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スペアキー,キセノンライト,エアサスコントローラー,ドラレコ,DPD, HSA, LDWS, IESC,
ミリ波車間クルーズ,プリクラッシュブレーキ (PCB) 【メッキ】コーナー、グリル、Fバンパー

外寸(長さ) 9,310 mm	外寸(幅) 2,330 mm	外寸(高さ) 2,970 mm
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 390mm 床面地上高1050 mm

タイヤ状態(分山)			
	5	5	
	5	5	5
	スペア	10	
フロント 265/70R19.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床アピトン新品交換済み ・横根太新品交換済み
--------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。