

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04659	車名 スーパープレート	形状 2.9t吊5段クレーン アルミブロック 3軸高床		
初年度 令和5年07月	型式 2PG-FU70HY	車体番号 FU70HY-545011		
乗員 2人	走行距離 13,456 km	最大積載量 10,100 kg	排気量 10,670 cc	車検期限 抹消
上物 2023/5 タダノ ZX505HRSA フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 引出しフック7対 スタンション穴6対(スタンション12本有) 床鉄板張り 精工ラック				

シフト シフトパイロット(2ペダル)	原動機 6R20	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 394-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スマートキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, ドラレコ DPF, EZGO, LDWS, ESP, オートクルーズ, アクティブブレーキアシスト (AMB)
-------	---

外寸(長さ) 10,630 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,600 mm
内寸(長さ) 7,470 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 800 mm

タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
5	5	5	5
スペア	10		
フロント 11R22.5	リア //		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内側傷凹み
--------------	---------------------------------

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。