

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04665	車名 プロフィア	形状 低温冷凍車 4軸低床 総輪エアサス		
初年度 令和2年08月	型式 2DG-FW1AHJ	車体番号 FW1AH-114228		
乗員 2人	走行距離 547,573 km	最大積載量 12,700 kg	排気量 8,860 cc	車検期限 抹消
上物 2020/8 菱重 TU100SM-CN -35℃設定 エバハウス スタンバイ付 サブエンジン 2020/6 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング3段 床キーストン ジョロダレーレル4列 断熱材(サイド75mm、リア100mm) 仕切り板				

シフト F7	原動機 A09C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール,スペアキー,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,VSC,車線逸脱警報,スキャンングルーズ,ドライバーモニター
--

外寸(長さ) 11,970 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,420 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2450mm 門口2270mm 床面地上高1250 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
	2	10	
8	8	8	8
8	8	5	5
スペア	10		
フロント 265/70R19.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・リア前軸上部エアバルブオイルしみ
--------------------	---------------------------

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。