

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04670	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成30年01月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-101558		
乗員 3人	走行距離 45,138 km	最大積載量 2,350 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/11 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 丸かんフック4対				

シフト FAT	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,DPR, VSC
-------------------------------------

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,180 mm	内寸(高さ) 400mm 床面地上高1060 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table>	5	5			5	5	5	5	□	□	□	□	スペア	10	□	
5	5															
5	5	5	5													
□	□	□	□													
スペア	10	□														
フロント 245/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・床板各所割れ</li> <li>・左アオリ曲り</li> <li>・クレーンワイヤーキンク</li> </ul>
--------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。