

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04679	車名 エルフ	形状 強化ダンプ		
初年度 平成26年03月	型式 TKG-NJR85AD	車体番号 NJR85-7034437		
乗員 3人	走行距離 63,262 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 極東開発 DD02-31 3方開				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, スペアキー, ASR,DPD, HSA


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スペア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スペア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・コボレーン粹曲り、シートテープ補修
--------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。