

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04694	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成30年07月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7072544		
乗員 3人	走行距離 69,892 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 タダノ AT-100TT 作業床高さ9.9m 絶縁バケット200kg アースリール 外部電源コンセント 通信仕様				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー,ASR,DPD, HSA
--

外寸(長さ) 4,810 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	5	5			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スペア	10	□	
5	5																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ブームカバー凹み
--------------	-------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。