

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04707	車名 レンジャー	形状 フックロール ベッド付		
初年度 令和7年10月	型式 2KG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-142023		
乗員 2人	走行距離 1,269 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年10月23日
上物 2024/9 極東開発 JM04-55-D ツインホイスト キャブバックステップ ラジコン 手動下部ローラー				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ,スベアキー,LEDヘッドライト,DPR,VSC,ESスタート,車線逸脱警報,スキャンングルーズ,プリクラッシュセーフティ (PCS)
--

外寸(長さ) 6,230 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,400 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table><tr><td></td><td>8</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>スベア</td><td>10</td><td></td><td></td></tr></table>		8		8					8	8	8	8					スベア	10		
	8		8																	
8	8	8	8																	
スベア	10																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。