

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04712	車名 デュトロ	形状 2.6t吊3段クレーン 木平 フルジャストロー		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-XZU645M	車体番号 XZU645-0005667		
乗員 3人	走行距離 79,872 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年02月02日
上物 2019/12 ユニック URG263S フックイン ラジコン 3方開 床、アオリ内側、ヘッダーパネル縞鉄				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スマートキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,DPR,VSC,車線逸脱警報,ドライバーモニター

外寸(長さ) 5,180 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 2,590 mm
内寸(長さ) 3,000 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 380mm 床面地上高870 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	8		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	8																			
フロント 205/75R16	リア //																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ボデー各所傷凹み、刷毛塗り ・ヘッダーパネル曲り ・格納ミラー不良 ・アンテナ折れ
--------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。