

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04723	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成25年12月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-14396		
乗員 3人	走行距離 110,813 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年7月16日
上物 2013/12 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴4対 精エラック				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 DPR				

外寸(長さ) 8,140 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 5,420 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 410mm 床面地上高1040 mm


タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	10		
フロント 225/90R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム錆	車輦状態 ・ボディー各所傷凹み ・アオリ内板割れ ・床板割れ小 ・横根太食い込み ・右縦根太割れ、コーキング補修跡 ・クレーンワイヤーキンク ・クレーン操作パネル一部割れ



グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319