

車輛狀態表

管理No G-04847	車名 レンジャー	形状 木平 ベット付 ルーフキャリア キャブハシゴ			
初年度 平成30年01月	型式 2KG-FD2ABA		車体番号 FD2AB-103153		
乗員 2人	走行距離 397,133 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消	
上物 3方開 2段アオリ 鳥居加工物 ヘッダーパネル鉄 精工ラック ツールボックスステンレス					

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備

☑TC2.0, スペアキー, LEDヘッドライト DPR, VSC, ESスタート,
車線逸脱警報, スキャンングループ, ブリクラッシュセーフティー (PCS), キャブハシゴ

外寸(長さ)	6,850 mm	外寸(幅)	2,250 mm	外寸(高さ)	2,680 mm
内寸(長さ)	4,620 mm	内寸(幅)	2,150 mm	内寸(高さ)	一段目400mm 二段目800 mm




タイヤ状態(分山)	
8 8 8 8 スペア 10	8 8 8
フロント	リア
225/80R17.5	//

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

飛び石有 助手席側割れ（1 cm未満）

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 右リアショックオイル漏れ デフオイル漏れ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー塗装済 ・ 横根太割れ（1 番前） ・ 左キャブハシゴ曲り ・ フロントバンパー1部タッチペイント ・ 外装傷、凹み所々有 ・ 燃料タンク凹み

GROOVAVE
Truck dealer

グループウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319