

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|                                           |                   |                       |                 |            |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-05055                           | 車名<br>エルフ         | 形状<br>強化ダンブ フルフラットロー  |                 |            |
| 初年度<br>令和元年08月                            | 型式<br>TPG-NJR85AN | 車体番号<br>NJR85-7075572 |                 |            |
| 乗員<br>3人                                  | 走行距離<br>78,186 km | 最大積載量<br>2,000 kg     | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2019/7 新明和 DR2-0110SY 手動コボレーン ロックピン |                   |                       |                 |            |

|                     |             |            |          |              |
|---------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>スムーサーE(2ペダル) | 原動機<br>4JJ1 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白            | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有            | 電動ミラー<br>無  |            |          |              |


|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| その他装備 | ETC1.0,キーレス, スペアキー, ASR,DPD, HSA |
|-------|----------------------------------|

|                    |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,690 mm | 外寸(幅)<br>1,690 mm | 外寸(高さ)<br>1,970 mm          |
| 内寸(長さ)<br>3,060 mm | 内寸(幅)<br>1,600 mm | 内寸(高さ)<br>320mm 床面地上高850 mm |

|                   |         |     |   |
|-------------------|---------|-----|---|
| タイヤ状態(分山)         |         |     |   |
|                   | 2       | 要交換 |   |
|                   |         |     |   |
| 2                 | 2       | 2   | 2 |
|                   |         |     |   |
| スペア               | 10      |     |   |
| フロント<br>205/70R16 | リア<br>〃 |     |   |

|             |
|-------------|
| キャブ内部<br>汚れ |
| 中           |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|              |                      |  |
|--------------|----------------------|--|
| 修復歴          | 修復箇所                 |  |
| 無し           |                      |  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好     |  |
| フレーム状態<br>良好 | 車輦状態<br>・外装所々傷、凹み、錆有 |  |

GROOWAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319