車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状		
G-05200	レンジャー	アルミウイング パワーゲート ベット付 ワイド リアエアサス		
初年度	型式		車体番号	
平成25年06月	TKG-FD9JLAG		FD9JLA-12370	
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	350,389 km	2,300 kg	5,120 cc	抹消
上物	2013/6 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 システムフロア 引き出しフック5対 精工ラック 2013/5 極東開発 格納ゲート 1t			

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	J05E	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有(オートクーラー)	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ラジオ ,DPR, ESスタート,(メッキ)ステップ			

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,570 mm	2,490 mm	3,450 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,220 mm	2,400 mm	2390mm,門口(内寸)2290mm,床面地上高1020 mm

タイヤ状態(分山)

	8	8		
8	8	8	8	
スペア	欠			


フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ: 中
シート破れ: 無し

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
良好	良好

フレーム状態	車輌状態
良好	・左ミラー付け根補修 ・荷箱内パネル傷、ワレ穴小 ・バックカメラ映らない

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX：043-488-6319