

管理番号 1067	メーカー いすゞ	車名 ギガ	型式 車体番号	QKG - CXZ77AT CXZ77AT-7010174	架装型式	駆動方式	評価点
年式 H27/11	ドア数 2	形状 ダンプ	排気量 9,830 CC	NOX規制 適合	色 白	定員(人)	3
馬力	380 PS		燃料	軽油 (6UZ1)		2	
ターボ	有					(/)	

車歴	車検有効期限	走行距離	車両総重量	最大積載量	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 営業用 レンタカー その他	R7 12 4 年 月 日	706,805 km	19,990 kg	9,500 kg	L 7,760 W 2,490 H 3,350	L 5,300 W 2,300 H 500 (門)

エンジン状態(異音、油漏れ等) B AC 有 ○ 無 ブレーキ B R券 有 (¥13,830)

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好 MT 7 速 キャブ内部 純正装備品

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好 汚れ 有 PS ○ ラジオ ○

上物メーカー 新明和工業 DRS11-0010SY3 シート破れ 有 PW ○ ETC ○

年式、型式及状態 クロス張り 無 AB ○ ラジコン

特記事項 自動シート 工具箱1ヶ タンク290L ※マーカ-玉切れ有 ※エアコン× ※オイル滲み ABS ○ 工具

その他 ※キャブ内、ヤニ汚れ、シート破れ 汚れ シール跡有 灰皿フタ欠 ※助手席側ドアきしみ音 格納ミ- ○ ジャッキ

<p>外装状態</p> <p>※全体、使用による傷、凹み、錆多数</p> <p>サイドバンパー 3 段 マーカ- 4 対</p> <p>ヒビ・カバー欠</p> <p>割れ・腐食・</p> <p>割れ・腐食・</p> <p>Fガラス状態 飛び石、ヒビ</p> <p>記録簿 取扱説明書 保証書</p> <p>PMマフラー 証明書</p> <p>S・リミッタ 証明書</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠で記載</p> <p>上 前 上</p> <p>下 中 中 中</p> <p>上 上 下 下</p> <p>F 下 スペア R</p> <p>サイズFF 11R22.5</p> <p>サイズFR</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>
---	--