




管理番号 1088	メーカー 三菱	車名 キャンター	型式 2RG - FBAV0	架装型式	駆動方式	評価点					
			車体番号 FBAV0-610933		2WD	S					
年式 R7/9	ドア数 2	形状 冷凍車	排気量 2,990 CC	NOX規制 適合	色 白		定員(人)				
馬力 150 PS	燃料 軽油				備考 バックアイカメラモニター ETC無		3				
ターボ 有	(4P10)				(/)		内装 A				
車歴	車検有効期限		走行距離	車両総重量	最大積載量	諸元(mm)	荷台寸法(mm)				
○ 自家用	R9	8	25	950 km	4,995 kg	L 4,940	W 1,900	H 2,860	L 3,060	W 1,685	H 1,755 (門)
営業用											
レンタカー											
その他											
エンジン状態(異音、油漏れ等) A			AC 有 ○ 無		ブレーキ A			R券 有 (¥8,830)			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好						AT 速		キャブ内部		純正装備品	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好						汚れ 無		PS ○		ラジオ ○	
上物メーカー 【荷台】日本フルハーフ GMC7 SD付						シート破れ 無		PW ○		ETC ○	
年式、型式及状態 【冷凍機】菱重 TDSJ30J(外気温23℃ 1時間経過-13.0℃ 2時間経過-20.5℃確認)						クロス張り 無		AB ○		ラジコン	
特記事項 床縞板 ラッシング1段 水抜き穴2ヶ 輪止 タンク70L								ABS ○		工具 ○	
その他								格納ミラー ○		ジャッキ ○	
外装状態						タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載					
   						上 前 上 上 上 上 上 上 上 上 上 F 上 スペア R サイズFF 205/75R16 サイズFR サイズRF 205/75R16 サイズRR					
						Fガラス状態 良好					
						記録簿 取扱説明書 有					
						保証書 有					
PMマフラー 証明書											
S・リミッタ 証明書											
*スノータイヤは表記する											