管理番号	メーカー	- 車	車名		2	2PG — FEB80		架装型式			駆動方式		評価点		
1089	三菱	三菱 キャンター		車体番号	号 FEB80-611873						2WD				
年式	トア数	形状排気量		NOX規制		色				定員(人)					
R7/9	2	2 アルミV 2,990			CC 適合 白			備考			3				
馬力	1	150 PS 燃料						新型 ETC2.0 EZGO バックアイカメラモニター							
ターボ		有	軽油			(4P10)	サイドガードアシスト			(/)		/)	内 装 A		
車歴	車検有効	が期限	走行距離		車両総重量	最大積載量	諸元(mr			荷·	台寸法(m	寸法(mm)			
自家用	89 9	18	235	km			L	W	Н	L		W	Н		
〇 レンタカー					7,405	3,500	7,050	2,230	3,31	0	5,030		2,23	30	
その他		<u>月 日</u>				kg k	g					<u> </u>	(門)		
エンジン状態(異音、油漏れ等) A AC 有 O 無 プレーキ A AC AC AC AC AC AC AC										R券	有	(¥8,830)			
ミッション・デ [*] フ(異音、油漏れ等) 良好 MT 5 速											⁷ 内部		中正装備品	\Box	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好											無	PS	O 557	+	
上物メーカー 【荷台】日本フルハーフ DLK サイドドア付										シート破れ クロス張り		PW	O ETC	-	
年式、型式及状態 【ゲート】日本フルハーフ KB3A (L:1,590(内テーパ80) W:2090 有効L:1,330 有効W:1,960(mm))											無	AB	0 ラジコン	-	
特記事項 ラッシング2段(ベルト2本) 輪止め タンク100L 工具箱1ヶ リモコン2ヶ ラジコン1ヶ												ABS	O 工具		
その他												格納ミラー	〇 ジャッキ	F 0	
外装状態										タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載					
										上	前	上			
-17										/					
Fガラス状態 良好								上	上		上 上	. -			
記録簿												<u> </u>			
取扱説明書 保証書 有								F 正 スペア / R							
PMマフラー								サイズFF 225/80R17.5							
証明書 S・リミッタ 証明書								サイズFR サイズRF			225/80R17.	_			
									サイズR		220/ OUR 17.	•			
					W			7							
											*スノータイヤは表記する				