

管理番号 1223	メーカー 三菱	車名 キャンター	型式 2RG - FEAV0	架装型式	駆動方式 2WD	評価点 S	
			車体番号 FEAV0-621205		定員(人)		
年式 R8/4	ドア数 2	形状 平ボディ	排気量 2,990 CC	NOX規制 適合	色 白		備考 ETC2.0 サイドガードアシスト バックアイカメラモニター
馬力 ターボ	150	PS	燃料 軽油	(4P10)			

車歴	車検有効期限	走行距離	車両総重量	最大積載量	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
自家用 営業用 ○ レンカー その他	R10 4 21 年 月 日	85 km	4,765 kg	2,000 kg	L 5,980 W 1,930 H 2,160	L 4,340 W 1,780 H 385 (門)

エンジン状態(異音、油漏れ等) A AC 有 ○ 無 ブレーキ A R券 有 (¥8,830)

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好 AT 速 キャブ内部 純正装備品





フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好 汚れ 無 PS ○ ラジオ ○

上物メーカー 【荷台】パブコ シート破れ 無 PW ○ ETC ○

年式、型式及状態 クロス張り 無 AB ○ ラジコン ○

特記事項 工具箱1ヶ あおり開閉補助装置1対 タンク100L ABS ○ 工具 ○

その他 格納ミラ ○ ジャッキ ○

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>良好</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td>有</td></tr> <tr><td>保証書</td><td>有</td></tr> <tr><td>PMマフラー</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td></tr> <tr><td>証明書</td><td></td></tr> </table>    	Fガラス状態	良好	記録簿		取扱説明書	有	保証書	有	PMマフラー		証明書		S・リミッタ		証明書		<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載</p> <table border="1"> <tr><td>上</td><td>前</td><td>上</td></tr> <tr><td>／</td><td></td><td>／</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上 上</td></tr> <tr><td>／</td><td>／</td><td>／ ．</td></tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 上 スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズFF 205/75R16 サイズFR サイズRF 205/75R16 サイズRR</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	上	前	上	／		／	上	上	上 上	／	／	／ ．
Fガラス状態	良好																												
記録簿																													
取扱説明書	有																												
保証書	有																												
PMマフラー																													
証明書																													
S・リミッタ																													
証明書																													
上	前	上																											
／		／																											
上	上	上 上																											
／	／	／ ．																											