



出品番号		車名	年月	型式・車体番号			架装形状			希望価格	
M0018MC		三菱	R6年8月	2KG-FK62FZ-615662			クレーン付き平ボデー				
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社	
☒	自家用	切 れ	抹 消	680 km		7,600 kg	L	W	H	株式会社 MICS	
	営業用										
	レンタカー										
	不明	R7年8月29日		タコグラフ年月			5,510	2,350	390		

エンジン状態	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	AC	☒ 良	☐ 不良	☐ 無	ブレーキ	良	240	馬力	R券	預託金	10910	円
--------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	------	---	-----	----	----	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				良好		T/M		6		速		自動車税		円		備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)				良好		PS		有		PW		有		キャブ内部		未使用車	
上物メーカー名				ユニック								汚れ 少 中 多				横根太増し5本	
年式、型式及状態				R6年2月 4段2.93t吊り(URG374ARA1)								シート破れ 有 無				ロープ穴5対・丸管フック5対	
その他				フックイン・ラジコン・アウトリガー差し違い								クロス張り 有 無				セイコーラック1対	

外装状態						
Fガラス状態						
要交換	良好	飛石有				
記録簿	有	無				
PMマフラ	有	無				
証明書	有	無				
速度抑制	有	無				
証明書	有	無				

タイヤ状態			
上、中、下、×、欠、で記載			
上	前		上
上	上	上	上
スペア	有		
工具	ジャッキ		
サイズF	265/70R19.5		
サイズR	〃		
スノータイヤは表記する			

Fガラス状態		
要交換	☒ 良好	飛石有
記録簿	有	☒ 無
PMマフラ	有	☒ 無
証明書	有	☒ 無
速度抑制	有	☒ 無
証明書	有	☒ 無