

出品番号		車名	年月	型式・車体番号		架装形状			希望価格		
M0028IP		いすゞ	R2年11月	2RG-NPR88Y-7006599		塵芥車					
前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			会社	
☒ 自家用		切 れ	抹 消	188,674 km		2,900	L	W	H	株式会社 MICS	
営業用											
レンタカー											
不明		R9年5月12日		タコグラフ年月		kg	-	-	-		

エンジン状態	A	☒ B	C	D	E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	良	150	馬力	R券	預託金	10440	円
--------	---	------------------------------------	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	---	-----	----	----	-----	-------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良好					T	☒ M	6	速	自動車税	円	備考	
-------------------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	---	------------------------------------	---	---	------	---	----	--

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、)					塗装済み					PS	有	PW	有	キャブ内部		車検付き バックモニター	
------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	----	---	----	---	-------	--	-----------------	--

上物メーカー名					新明和工業					汚れ 少 ☒ 中 ☐ 多							
---------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

年式、型式及状態					H30年5月 GTO63-5634W					シート破れ 有 ☒ 無 ☐							
----------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

その他					プレス式・6立米・汚水タンク・外装仕上げ済					クロス張り 有 ☒ 無 ☐							
-----	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

外装状態					※各所看板消し跡					タイヤ状態					上、中、下、×、欠、で記載		
フロント各所傷小					キャブ上凹み小					☒ 中 ☐ 前 ☒ 中					☐		
					修復跡					☐					☒ 中 ☒ 中 ☒ 中 ☒ 中		
					割れ					☐					☐		
Fガラス状態					要交換					良好					☒ 飛石有		
記録簿					有					無					☐		
PMマフラ					有					無					スペア ☒ 中 ☐		
証明書					有					無					工具 ジャッキ		
速度抑制					有					無					サイズF 215/85R16		
証明書					有					無					サイズR //		
					凹み小					ミラーカバー無し					スノータイヤは表記する		